

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	原廠連續供墨印表機 EPSON L355 家中基地台更換無法使用 WIFI 功能

內容說明：因印表機只能記憶一組 WIFI 資訊，所以，需將 WIFI 重置後，再重新安裝驅動程式使用。

※印表機能支援的只有 2.4G 基地台，帳號密碼只支援英文及數字。

<步驟一>

印表機關閉電源。

<步驟二>

同時按住「電源」及「i」不放，直至 WIFI 燈熄滅約 15 秒再放開。



<步驟三>

再重新安裝驅動程式，選擇 WIFI 安裝即可。

