

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 致    | EPSON 愛用者                    |
| 文件來源 | EPSON 客服中心                   |
| 主題敘述 | 原廠連續供墨系統 EPSON L360 集墨棉已滿需更換 |


適用機型：原廠連續供墨系統

(以 L360 為例)

內容說明：印表機面板的紙張燈及墨水燈交替閃爍，且無法列印時，代表集墨棉耗盡，印表機內的集墨棉屬消耗性零件；因機器內部廢棄墨水已滿，機器會無法繼續運作，需送回維修中心由工程師維修更換。

<步驟一>

查看印表面板燈號，若紙張燈及墨水燈交替閃爍時，會無法列印。



## <步驟二>

需將印表機送回就近服務站檢測。在保固期間內，提供免費到府取送服務，保固內您可直接來電告知印表機機器序號，由客服人員協助線上報修，亦可聯絡就近原廠維修中心將機器取回檢測。

提供全省維修中心據點予您參考。

EPSON 原廠維修中心：<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>。

註：如印表機已過保固或列印張數 15,000 張或兩年 30000 張，檢測後不維修會酌收 315 元檢測費。