TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:WORKFORCE PRO WF-R8591 連接乙太網路無法使用問題。

*網路孔已插上乙太網路線仍會使用無線網路,無法使用乙太網路。

因為乙太網路與無線網路同時開啟,會優先會使用無線網路,所以要關閉無線網路才會使用乙太網路。

🍥 Wi-Fi/網路狀態	2
印表機名稱 PM-T990-D30000 連線狀態 Wi-Fi-6172.5Mbps 訊號強度 最好 取得 IP 位址	
列印	確定

步驟 1、在印表機的觸控面板上按「 , 點選 。 設定 , 進入 。 設定 。 選單 。

A			ADF (· *
複印	掃描	傳	顛	預設
		Enson		
			音电 模式 OFF	設定

步驟 2、進入設定後,向下「▼」然後選擇『系統管理』。

就 設定	i
管理員設定	
系統管理	
	V

步驟 3、進入『系統管理』後,選擇『Wi-Fi/網路設定』。

🐴 系統管理 👔 👔	
印表機設定	
通用設定	
Wi-Fi/網路設定	
Epson Connect 服務	
Google雲端列印服務	▼

步驟 4、進入『Wi-Fi/網路設定』後,透過『▼』選擇『Wi-Fi 設定』。

🌍 Wi-Fi/網路設定	ž.
Wi-Fi/網路狀態	
Wi-Fi 設定	
連線檢查	

步驟 5、進入『Wi-Fi 設定』後,向下「▼」然後選擇『停用 Wi-Fi』。

🥌 Wi-Fi 設定 🛛 📲	
Wi-Fi 自動連線	
停用 Wi-Fi	
Wi-Fi Direct 設定	

步驟6、是否停用Wi-Fi,按「是」。



步驟7、設定完成後,按「完成」。



步驟 8、在印表機的觸控面板上按「I],回到上一層『Wi-Fi/網路設定』按觸控面板 的『Wi-Fi/網路狀態』進入『Wi-Fi/網路狀態』選單,查看網路狀態。

See Wi-Fi/網路設定	i
Wi-Fi/網路狀態	
Wi-Fi 設定	
連線檢查	

步驟9、連線狀態出現:『100BASE-TX 全雙工』,已使用乙太網路連線。

Sector Sect	ī.
印表機名稱 PM-T990-D30000	
連線狀態 100BASE-TX 全雙工	
取得 IP 位址 自動	
IP 位址	V
列印 確定	