

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：相片複合機 Epson Expression Home XP-225 透過驅動光碟首次設定 Wi-Fi


步驟 1、放入光碟執行驅動安裝，選擇「執行 InstallNavi.exe」。




步驟 2、進入驅動安裝畫面後，請勾選「我同意授權協議的內容」後，再點選「下一步」。




步驟 3、出現軟體安裝選項，請勾選「產品狀態間是與自動更新」後，再點選「下一步」。




步驟 4、此時驅動會開始準備安裝。




步驟 5、進入下個畫面選擇「是：第一次安裝」後，再點選「下一步」。




步驟 6、之後驅動畫面會開始下載軟體並安裝驅動程式。






步驟 7、到連線類型選擇時，請選擇「Wi-Fi 連接(建議選項)」後，再點選「下一步」。




步驟 8、此時驅動會開始安裝網路工具程式。



步驟 9、安裝完成網路工具程式後，進入「自動 Wi-Fi 設定」畫面時，直接選擇「下一步」。



步驟 10、畫面會開始進行網路設定，請稍候。




步驟 11、安裝畫面開始引導與印表機面板按鍵設定步驟，請於 5 分鐘內在印表機面板執行下列操作。


* 請同時將印表機電源開機，並於五分鐘內直接到機器面板按壓「**Wi-Fi**」進行設定。請參考下圖。



步驟 12、於機器面板按壓「Wi-Fi」鍵後，電腦會開始偵測連線設定，待完成設定程序之後，驅動將會引導之後操作。



步驟 13、等網路設定完成，會顯示驅動程式設定完成並出現 MAC 位址。



步驟 14、設定完成後，畫面會出現「IP 位址」表示 Wi-Fi 設定已完成，再點選「下一步」。

*此時印表機面板 Wi-Fi 燈會恆亮綠燈(如下圖)。



步驟 15、畫面安裝完成後，直接選擇「完成」即可。





Windows 印表機測試頁

恭喜!

如果您可以讀取這個資訊，表示您已正確地安裝 EPSON XP-225 Series 於 JARRY-PC 上。

下列資訊是有關您的印表機驅動程式和連接埠設定值的描述。

提交時間: 上午 11:59:30 2014/8/27
電腦名稱: JARRY-PC
印表機名稱: XP-225 Series(網路)
印表機型號: EPSON XP-225 Series
色彩支援: 支援
連接埠名稱: EP8A201A:XP-225 SERIES
資料格式: RAW
共用名稱:
驅動程式名稱: E_TMAINFE.DLL
資料檔: E_TVIFNFE.VIF
設定檔: E_TUICNFE.DLL
驅動程式版本: 2.00
環境: Windows NT x86
監視器: EPSON XP-225 Series 32MonitorBE

驅動程式所用的額外檔案:

C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TDSPNFE.DLL (0.3.0.15)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TJBCNFE.DLL (0.3.0.9)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TUMRNFE.DLL (0.3.0.14)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TB301NFE.BIN
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TCONNFE.DLL (4.4.4.0)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TAUDNFE.DLL (0.3.0.6)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TREDNFE.DLL (0.3.0.2)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_JATO46.EXE (1.1.4.2)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TTSNFE.EXE (1.3.0.0)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TTSNFE.DAT
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TUIRNFE.DLL (1.0.13.32)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TUI1NFE.DLL (1.0.13.29)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TUIPNFE.DLL (0.1.0.8)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TCXNFA.CFX
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TCXNFE.CFX
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TCXNFE.USX
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TCXNFE.DCX
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TCF0NFE.DEV
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TGRCNFE.DLL (0.3.0.4)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TPRUNFE.DLL (0.3.2.1)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TPRENFE.EXE (0.3.2.2)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TLMWNFE.DLL (1.0.2.12)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TLC1NFE.LMC
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TLC2NFE.LMC
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TDHRNFE.DLL (1.0.0.16)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TDHINFE.DLL (1.0.0.2)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_THLPVNFE.CHM
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_THLMPNFE.CHM
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TPLWNFE.DLL (0.3.0.13)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TJACNFE.EXE (1.3.1.0)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TJARNFE.DLL (1.3.0.0)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TJAHNFE.CHM
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TBILNFE.DLL (0.3.0.0)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_PSET32.DLL (4.0.1.1)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_PDI2X86.DLL (1.0.2.9)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_THMONFE.DLL (6.7.3.0)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TMW0NFE.DLL (3.4.0)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_THTONFE.DLL (2.1.1)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TSR0NFE.DLL (6.0.3)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3E_TH1TNFE.DLL (11.9.1 built by WinDDK)

列印測試頁完成