


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 Epson L550、L555 某些特定電話無法收、發傳真

步驟 1、進入傳真模式「」。

傳真 10:09

步驟 2、按選單「」鍵，按「▲」或「▼」鍵，選擇「5.傳真設定」，按「」鍵。


◆5.傳真設定  
▶按下〔OK〕鍵。

步驟 3、進入「傳真設定」，按「▲」或「▼」鍵，選擇「5.傳輸」，按「」鍵。


◆5.傳輸  
▶按下〔OK〕鍵。

步驟 4、進入「傳輸」，按「▲」或「▼」鍵，選擇「2.ECM」，按「」鍵。


◆2.ECM  
▶開啟

步驟 5、按「▲」或「▼」鍵，選擇「關閉」，按「」鍵。

◆2.ECM  
▶關閉

步驟 6、按「▲」或「▼」鍵，選擇「3.傳真速度」，按「」鍵。

◆3.傳真速度  
▶開啟

步驟 7、按「▲」或「▼」鍵，選擇「關閉」，按「」鍵。

◆3.傳真速度  
▶關閉