

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	驅動程式移除後如何重新設定電腦傳真 (新版本)
適用機型：	L6190 / L5190 / L5196 / L1455 / L14150 / L15160 / M3170 / WF-2831 / WF-2861

內容說明：當驅動程式因為異常原因移除後，如何重新設定電腦傳真 (安裝電腦傳真驅動程式)。

(以 L5190 作業系統 WINDOWS10 為例)

<步驟一>

開啟「FAX UTILITY」。

WINDOWS XP / 7：開始→程式集→EPSON SOFTWARE→ FAX UTILITY」。

WINDOWS 8 / 10：應用程式→EPSON SOFTWARE→ FAX UTILITY」。


<步驟二>

開啟「FAX UTILITY」後，滑鼠游標移至「安裝其他 PC-FAX 驅動程式」圖示上。



<步驟三>

點選要新增的印表機機型後並按「確定」。




<步驟四>

確認型號及連接埠後選擇「確定」。




<步驟五>

選擇「確定」。



<步驟六>

之後在裝置和印表機鐘會出現「L5190(FAX)」即可使用電腦傳真。



-----End-----