

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：EPSON L1455 安裝 ESPON SCAN2 掃描驅動無法新增掃描器無法安裝完成。

* 通常是權限問題，「新增」按鈕灰階無法新增。



步驟 1、點選 EPSON SCAN2 UTILUTY 程式，按滑鼠右鍵，點選以「系統管理者身份執行」開啟程式。



步驟 2、「新增」按鈕反黑可以新增。



步驟 3、點選「新增」按鈕即可找到相關的掃描器。

