


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	原廠連續供墨系統 L3150 EPSON SCAN2 開啟後無法新增連線，無法掃描

內容說明：EPSON SCAN2 剛安裝，開啟後無法新增連線，無法掃描。




<步驟一>

開啟檔案總管點選 C 磁碟




<步驟二>

點選 C 碟的 C:\Program Files (x86)\EPSON\Epson Scan 2\Core。



<步驟三>

滑鼠點選『ES2LAUNCHER.EXE』按右鍵選擇『內容』



<步驟四>

點選『相容性』、將下方『以系統管理員的身分執行此程式』打勾、再按『確定鍵』確認即可。



<步驟五>

EPSON SCAN2 已可以新增連線

