

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	商用傳真複合機 EPSON WorkForce WF-2631 印表機面版出現 Recovery Mode 訊息解決方式。

內容說明：印表機韌體更新失敗出現 Recovery Mode 訊息解決方式。

步驟 1、可先到官網下載安裝 韌體更新程式 多語版 vLF25I7 下載網址如下：

[https://www.epson.com.tw/%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%9C%8D%E5%8B%99/%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/%E5%99%B4%E5%A2%A8%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/WorkForce-%E7%B3%BB%E5%88%97/Epson-WorkForce-WF-2631/s/SPT\\_C11CE36504#drivers](https://www.epson.com.tw/%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%9C%8D%E5%8B%99/%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/%E5%99%B4%E5%A2%A8%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/WorkForce-%E7%B3%BB%E5%88%97/Epson-WorkForce-WF-2631/s/SPT_C11CE36504#drivers)

驅動程式 +

---

工具軟體 +

---

韌體 -


---

韌體更新程式 多語版 vLF25I7 +

13.2 MB | FWE728TL\_LF25I7.zip

---

步驟 2、將下載的 FWE728TL\_LF25I7.zip 開啟並解壓縮。



步驟 3、執行 FWE728TL\_LF25I7.EXE 程式，更新重後即能恢復正常。

步驟 4、如仍無法完成，代表機器異常，建議送修。

全省服務中心資訊：<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>