

無法偵測心率時

無法偵測心率時，將顯示下列振動及顯示畫面。

PS-500 的畫面	狀態	支援
壓力錯誤	可能未正確配戴產品。	請確認配戴方式不致於太緊或太鬆，若有此情況，請重新適當調整。
壓力錯誤 或者 溫度錯誤	有可能是配戴方式不正確或皮膚溫度過低	請確認配戴方式，並溫暖手腕及手指。