


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：AL-C2900N 已加裝雙面列印單元，PS 驅動程式雙面列印(驚碳號)無法雙面列印




自我排除方式：


步驟一，以 WINDOWS7 為例，在裝置和印表機中，選擇 AL-C2900N PS 印表機，按滑鼠右鍵，選擇『印表機內容』。




步驟二，點選『裝置設定』。




步驟三、點選『雙面列印裝置』選項，如下圖：改為『可使用』。



步奏四、確認『雙面列印裝置』可使用，按『確定』按鍵，即完成設定。



步驟五、開啟列印喜好設定確認，在裝置和印表機中，選擇 AL-C2900N PS 印表機，按滑鼠右鍵，選擇『列印喜好設定』。



步驟六、『列印喜好設定』中雙面列印功能已沒有驚歎號可雙面列印，設定完成。

