


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客戶服務部
主題敘述	Epson Scan 程式使用界面缺少「掃描」按鍵圖示
適用機型	內建 Epson Scan 的機種

內文說明：由於某些應用程式套件在升級到 Windows 11 作業系統後，有些相容性問題；在執行 Epson Scan 軟體缺少「掃描」按鍵圖示 (請見圖一)。

<圖一>




請執行以下操作以解決按鍵圖示無法顯示問題。

步驟 1：按下鍵盤上的 [ALT] 鍵以顯示 Epson Scan 按鍵。

步驟 2：在 Windows 11 作業系統，桌面上按右鍵。

步驟 3：從下拉式選單中選擇 [重新整理]。



---End---