

SC-S8130消耗性零件一覽表

註:故障元件若屬消耗性零件之自然耗損，或使用壽命到期時，則不包含於保固範圍，需另付費之。

料號	品名	中文品名
1959977	Suction Cap Unit	導墨組
1950661	Ink Tube Assy (A)	墨管
1950632	Porous Pad (RIPS)	吸墨棉
1950633	Ink Pan (small) (RIPS)	吸墨棉
1961916	Cloth Wiper Carriage	刮刀清潔組
2226399	CR Motor	CR馬達
2233562	PF Motor	PF馬達
1960489	Joint RIP	大供墨接頭
1964087	Joint Printer	供墨接頭
1950646	Damper Hinge	上蓋緩衝
1952365	Seal Material	上蓋保護墊

更新日期:2026/8/12

*Epson保留最終變更、解釋及決定之權利。本內容若有異動，將公告於網站，恕不另行通知。