

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：彩色雷射印表機 Epson AcuLaser C1750N / C1750W 面板出現 Check Unit CTD Sensor 或(Printer Status) CTD Sensor 排除方式

步驟 1、確認印表機已關閉電源




步驟 2、向下推動後方護蓋把手，並打開後方護蓋。





步驟 3、使用乾淨的棉花棒，清潔印表機內部的 CTD 感應器。



步驟 4、關閉後方護蓋，重新開機，確認印表機已就緒。

